

**Главное управление  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,  
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области**

**Предписание № 79/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Полевского городского  
округа «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза Н.В.  
Кологойды», директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя  
Советского Союза Н.В. Кологойды» Григорьевой Наталье Валерьевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица  
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения Заместителя главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Демидовой Л.Ю. от «21» июня 2021 года № 79, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. «25» июня 2021г., с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «20» июля 2021г., с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин «27» июля 2021г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, лейтенантом внутренней службы Архиповой Юлией Алексеевной

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза Н.В. Кологойды», расположенного по адресу: г. Полевской, ул. Мальшева, 65

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместителем директора по АХЧ МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза Н.В. Кологойды» Лушниковой Наталией Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1             | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1.            | 2 этаж, кабинет № 29, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части                                  | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в   | 15.07.2022   |  |

|    |   |   |            |  |
|----|---|---|------------|--|
|    | <p>размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников менее 0,5 метра. <i>Обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников не менее 0,5 метра.</i></p>   | Российской Федерации» п. 54.  |            |  |
| 2. | <p>2 этаж, кабинет № 16, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников менее 0,5 метра. <i>Обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников не менее 0,5 метра.</i></p>   | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54. | 15.07.2022 |  |
| 3. | <p>2 этаж, кабинет музыки, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников менее 0,5 метра. <i>Обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников не менее 0,5 метра.</i></p> | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54. | 15.07.2022 |  |
| 4. | <p>2 этаж, кабинет ОБЖ, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников менее 0,5 метра. <i>Обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников не</i></p>                     | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54. | 15.07.2022 |  |

|    |   |   |            |  |
|----|---|---|------------|--|
|    | <i>менее 0,5 метра.</i>   |   |            |  |
| 5. | <p>Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной ООО «Щит» в 2006 году в соответствии с рабочим проектом 007-0706-ПСиО), а именно, не организовал своевременную замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них.</p> <p><i>Обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, организовать своевременную замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта.</i></p> | <p>Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 29.12.2009г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст. 5, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 4.2, 5.1.7., постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.</p> | 15.07.2022 |  |
| 6. | <p>Выход на кровлю из лестничной клетки (район актового зала) допускается не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закреплённым стальным стремянкам.</p> <p><i>Обеспечить выход на кровлю из лестничной клетки (район актового зала) через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закреплённым стальным стремянкам.</i></p>  | <p>Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.7.</p>   | 15.07.2022 |  |

|    |  |  |            |  |
|----|--|--|------------|--|
| 7. | <p>Выход на кровлю из лестничной клетки (район начальной школы) допускается не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.</p> <p><i>Обеспечить выход на кровлю из лестничной клетки (район начальной школы) через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.</i></p>   | <p>Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.7.</p>  | 15.07.2022 |  |
| 8. | <p>1 этаж, кабинет учителя физкультуры, не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.</p> <p><i>Оборудовать кабинет учителя физкультуры автоматической установкой пожарной сигнализации.</i></p>  | <p>Федеральный закон от 27.12.2002г № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 1, 4, таблица 1, таблица 3, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А, п.А.1, таблица А1, таблица А3.</p> | 15.07.2022 |  |
| 9. | <p>1 этаж, склад инвентаря, руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.</p> <p><i>Обеспечить категорирование по</i></p> | <p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 12.</p>   | 15.07.2022 |  |

|     |  |   |            |  |
|-----|--|---|------------|--|
|     | <i>взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.</i> |   |            |  |
| 10. | Склад инвентаря, тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям.<br><i>Тип заполнения проема выполнить в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.</i>   | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2.   | 15.07.2022 |  |
| 11. | Кабинет заведующей кухней, не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.<br><i>Кабинет заведующей кухней оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.</i>   | Федеральный закон от 27.12.2002г № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 1, 4, таблица 1, таблица 3, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А, п.А.1, таблица А1, таблица А3. | 15.07.2022 |  |
| 12. | Для здания и помещений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха..<br>Руководитель организации, не   | Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.24,  | 15.07.2022 |  |

|     |  |  |            |  |
|-----|--|--|------------|--|
|     | <p>обеспечил проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p><i>Обеспечить проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</i></p> | <p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п. 42.</p>   |            |  |
| 13. | <p>Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы (маршевой П2) в исправном состоянии. Основные параметры и размеры, общие технические требования не соответствуют ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».</p> <p><i>Обеспечить содержание наружной пожарной лестницы (маршевой П2) в исправном состоянии.</i></p>  | <p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17(а), Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 1.2.</p> | 15.07.2022 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствие с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

• иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,  
Полевского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
капитан внутренней службы Климов Э.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 27 » июня 2021 г.



(подпись)  
М.Л.П.\*

Инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,  
Полевского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
лейтенант внутренней службы Архипова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 27 » июля 2021 г.



(подпись)  
М.Л.П.\*

С предписанием ознакомлен(а), для исполнения получил(а):

директор  
Тригорьева ИВ  
(должность, фамилия, инициалы)

« 27 » 07 2021 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего  
проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Григорьева Наталья Валерьевна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022